



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

FLOTT TB 13 (1008-9093644)



Steuerungsart
konventionell

Baujahr
1991

Maschinennr.
1008-9093644

Hersteller/Fabrikant
FLOTT

Lagerort
Ahaus

** aus einer Berufsbildungsstätte (!!)

Ausstattung:

- manueller Spindelvorschub
- digitale Bohrtiefenanzeige vorne inkl. Nullstellung
- Arbeitstisch mit 2x T-Nuten höhenverstellbar
- bearbeitete Grundplatte mit 2x T-Nuten
- Kegeldorn inkl. Schnellspannbohrfutter
- Keilriemenantrieb
- AN /AUS Schalter, vorne
- NOT Aus Taster, vorne
- Anschlusskabel + 16A Stecker

* Maschinenlink :

<http://mhp.logotech.de/hpm/v7/Datenblatt/datenblatt.php?machineno=1008-9093644>

Technische Angaben

Bohrleistung in Stahl (Durchmesser):	13.0 / 16.0 mm
Ausladung:	185 mm
Bohrhub:	70.0 mm
Spindelaufnahme:	B 16
Tisch::	220 x 230 mm
Drehzahl:	500 - 3200 U/min
Säulendurchmesser:	75.0 mm
Gesamtleistungsbedarf:	0.45 kW
Gewicht:	95.0 kg
Abmessung L-B-H:	425 x 250 x 920 mm


Maschinenbilder





Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werkvertretungen
Gebrauchsmaschinen



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH



Rottweg 17 • D 48683 Ahaus
Tel. (0 25 61) 93 84-0
Fax (0 25 61) 93 84 36
Internet: www.ab-maschinen.de
E-Mail: info@ab-maschinen.de

Schweißtechnik
Lagereinrichtungen
Industriebedarf
Werksvertretungen
Gebrauchtmaschinen

© A + B Werkzeuge Maschinen Handels GmbH

Friedr. Aug. Arnz „FLOTT“	
D 5630 Remscheid 13	
Typ	TB 13
Nr.	37 130 066
Baujahr	1991
V	380 ~ Hz 50
A	1,5 kW 0/45
Bei Ersatzteil - Anforderung unbedingt Maschinen - Nr. angeben	